

DIARIO SEVILLA-J.P.-13.01.2019

El Cabildo Catedral acometerá a lo largo de este 2019 la consolidación de la cara este de la Giralda. En el mes de diciembre concluyó la intervención en la fachada sur, que ha recuperado la luminosidad, como se aprecia claramente en los ladrillos y en los diferentes elementos decorativos. Como también sucedió en la restauración de la cara oeste, se han encontrado restos de la pintura roja con la que estaba decorado el alminar, como publicó en primera instancia este periódico. El coste de la actuación ha ascendido a casi 340.000 euros.

El pasado mes de octubre la Gerencia de Urbanismo autorizaba las obras de limpieza y consolidación de la cara este de la Giralda, que previsiblemente comenzarán tras la Semana Santa. La intervención, como en las dos anteriores, irá más allá de la pura conservación y recuperación de sus elementos. El objetivo último es acceder e inspeccionar todos los elementos de la Giralda para documentar cada uno de sus rincones. Fruto de las pruebas realizadas se pudo constatar que los muros de la Giralda son macizos de ladrillo y tienen un espesor de 2,20 metros. Hasta que se han podido realizar estas pruebas se pensaba que los muros tenían un grueso relleno.

Los trabajos subsanarán las afecciones detectadas en las continuas revisiones realizadas al alminar, aunque fue en el año 2013 cuando se evidenció la necesidad de actuar de manera urgente ante la posibilidad de que pudieran caer a la vía pública algunos elementos. La consolidación completa de la Giralda concluirá en 2020, cuando se restaure la cara norte.

El arquitecto-conservador de la Catedral, Jaime Navarro Casas, destacaba hace un año en este periódico que era la primera vez que se podía examinar la Giralda en toda su extensión gracias al andamio de grandes dimensiones instalado por la empresa Alquiansa, especialista en este tipo de actuaciones patrimoniales.